



**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" (Цех № 10)

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>Цех № 10</b>					
<i>Общий отдел</i>					
1153. Начальник цеха	нет				
1154. Заместитель начальника цеха (по металлографическим испытаниям)	нет				
1155. Заместитель начальника цеха (по аналитическому контролю)	нет				
1156. Заместитель начальника цеха (по оборудованию и обеспечению производства)	нет				
1157. Специалист	нет				
1158. Ведущий инженер	нет				
1159. Инженер интегрированной системы	нет				
<i>Спектральная лаборатория</i>					
1160. Начальник лаборатории (спектральной)	нет				
1161. Инженер	нет				
1162А(1163А). Лаборант спектрального анализа	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
1164А(1165А). Лаборант спектрального анализа	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Механическая мастерская</i>					
1166. Начальник мастерской	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1167. Старший диспетчер	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
1168. Диспетчер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение времени воздействия шума Улучшение качества освещения			
1169. Диспетчер	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
1170А(1171А). Станочник широкого профиля	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1172. Резчик на пилах, ножовках и станках	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1173. Резчик на пилах ножовках и станках	Вибрация (лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Лаборатория металлофизических испытаний</i>					
1174. Начальник лаборатории	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения.			
1175. Ведущий инженер	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
1176А(1177А; 1178А). Инженер	нет				
1179. Лаборант-металлограф (бригадир)	нет				
1180А(1181А). Лаборант-металлограф	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1182. Инженер коррозионной лаборатории	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			

1	2	3	4	5	6
1183. Лаборант химического анализа	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения			
1184. Лаборант-рентгеноструктурщик <i>Химическая лаборатория</i>	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1185. Начальник химической лаборатории	нет				
1186. Инженер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1187A(1188A; 1189A; 1190A; 1191A). Лаборант химического анализа (аналитический зал)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1192. Лаборант химического анализа (препараторская)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1193. Лаборант химического анализа (ГСМ) <i>Газовая лаборатория</i>	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1194. Инженер	нет				
1195. Лаборант по анализу газов в металлах	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения			
1196. Стеклодув	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия вибрации Улучшение качества освещения			
<i>Лаборатория макроанализа</i>					
1197. Начальник лаборатории	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
1198. Инженер	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			

1	2	3	4	5	6
1199. Лаборант-металлограф (3/85)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение качества освещения			
1200А(1201А; 1202А). Лаборант-металлограф (3/85)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Улучшение качества освещения			
1203А(1204А). Станочник широкого профиля (3/85)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации			
1205. Лаборант-металлограф (36 осн.)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1206. Лаборант-металлограф (36/1)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Лаборатория неразрушающих методов контроля</i>					
1207. Главный специалист	нет				
1208. Ведущий специалист	нет				
1209. Специалист	нет				
1210А(1211А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (цех 21)	нет				
1212А(1213А; 1214А; 1215А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (цех 6)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Санитарно-бактериологическая лаборатория</i>					
1216. Инженер лаборатории (анализ воздуха рабочей зоны)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1217. Инженер лаборатории (анализ воды, атмосферного воздуха)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1218. Инженер лаборатории (замеры физических факторов)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
1219. Лаборант химического анализа (анализ сточных вод)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1220. Лаборант химического анализа (анализ сточных вод)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1221. Лаборант химического анализа (атмосферный воздух)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
1222А(1223А). Лаборант химического анализа (воздух рабочей зоны)	нет				
1224. Лаборант химического анализа (бактериологический анализ воды)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>Служба технического обеспечения</i>					
1225. Механик цеха	нет				
1226. Инженер-электроник (цех 10)	нет				
1227. Инженер-электроник (цех 36/1)	нет				
1228. Мастер (общехозяйственных работ)	нет				
1229А(1230А). Грузчик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1231. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	нет				
1232. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	нет				
1233. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1234. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1235. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
1236. Токарь	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
<i>Механическая лаборатория</i>					
1237. Начальник лаборатории (в промышленности)	нет				
1238А(1239А). Инженер	нет				
1240. Лаборант по физико-механическим испытаниям (бригадир)	нет				
1241А(1242А). Лаборант по физико-механическим испытаниям (совмещаемая профессия "термист")	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
1243А(1244А). Лаборант по физико-механическим испытаниям	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
1245. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	нет				